

Super-K Gd プロジェクト EGADS 検出器較正

2017/03/22

高平康史 小汐由介 池田一得^A Guillaume Pronost^A Lluis Marti Magro^A
他 Super-Kamiokande Collaboration

岡山大 東大宇宙線研^A 他 スーパーカミオカンデコラボレーション

目次

- イントロダクション
- 較正概要
- 較正方法
- 較正結果
- まとめ

イントロダクション

- データ収集システムのアップグレードに伴う検出器較正。
→前回の物理学会
- 2017年11月のタンクの水の入れ替えによって現在は純水のみで運転している。新たにデータを取得し(取得日 1/22)検出器較正を行った。
→今回の発表
- 3月末にGdを入れ再度較正を行う予定である。

較正の種類

- relative gain calibration

→すべてのPMTの相対ゲインを求め補正テーブルを作成する

- TQ(timing-charge) calibration

今回の発表

- Ni calibration

→絶対ゲインの測定


- Am/Be calibration

→Gd水中での中性子捕獲率を測定する

- Xe calibration

→PMTゲインの長期安定性モニタ


timing calibrationとは



Super-Kamiokande(SK)における例

速い


SKにおけるT-Q分布



- 電荷(pC)と応答時間(ns)の2次元ヒストグラムを作りその関係を調べる
- 横軸は1~50binが線形、50bin~は対数になるようbin幅を決定する
- 縦軸は値が大きい方が応答時間が早い
- ヒストグラムのピークを多項関数でフィットする

補正関数となる

セットアップ




1. DAQから信号を出す
2. LDが光を放射する
3. 光を放射したこととを信号として DAQに返す($T=0\text{ns}$ の定義)
4. 散乱球によって同時に全方位に 散乱される
5. PMTが受け取った信号がDAQに 送られてくる

1p.e.に相当する電荷からLDの光量を変化させていく

EGADSでのT-Q分布



取得したデータをPMT毎にまとめ、T-Q分布を作成する。




それぞれのPMTについて、T-Q分布の補正関数を作る。

ピークの探索

補正関数作成に必要なため各binのピーク値を求めておく。



50bin目でのヒストグラム




1bin目でのヒストグラム

以下の関数でフィットし、パラメータからピークの値を決定する。

$$f(t; t > T_{peak}) \equiv A_1 \cdot \exp(-(t - T_{peak})^2 / \sigma_t^2) + B_1,$$
$$f(t; t \leq T_{peak}) \equiv A_2 \cdot \exp(-(t - T_{peak})^2 / \sigma_t'^2) + B_2,$$

補正関数の作成




以下の関数でT-Q分布へフィットすることで、補正関数を作成する。点線はフィット関数が変化する境界を、黒の実線はフィット結果を表している。

フィットに用いた関数：

$$polN(x) \equiv p_0 + p_1x + p_2x^2 + \dots + p_Nx^N$$
$$\text{Qbin} \leq 10 : F_1(x) \equiv pol3(x),$$
$$\text{Qbin} \leq 50 : F_2(x) \equiv F_1(10) + (x - 10) \cdot [F'_1(10) + (x - 10) \cdot pol3(x - 10)],$$
$$\text{Qbin} > 50 : F_3(x) \equiv F_2(50) + (x - 50) \cdot pol6(x - 50).$$


補正の確認

各PMTの補正がうまく行われているかの確認



全てのPMTの補正後T-Q分布を統合し、分布が曲がっているものはないかを確認する。



補正の確認







全PMTのT-Q分布を統合したものの。
電荷の高い部分で分布が曲がっていることがわかった。
現在原因を究明中

まとめ


- タンクの水の入れ替えに伴い、再び較正を行った。
- 補正関数を求め補正を行うことができたが、電荷の高い領域では補正がうまくいっていないことがわかった。
- 補正がうまくいっていない理由を解明し、較正を完了させる。
- 今後は再びGdを導入し、再度較正を行う。



cable#003



cable#005



cable#005

